

LOCTITE® Frekote WOLO™

Прежнее название Frekote WOLO
Январь 2015

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

LOCTITE® Frekote WOLO™ обладает следующими характеристиками:

Технология	Разделительная смазка
Внешний вид	Прозрачный, бесцветный ^{LMS}
Тип химического соединения	Полимер на основе растворителя
Запах	Углеводородный
Тип полимеризации	Полимеризация при комнатной температуре
Термостойкость	≤400 °С
Применение	Разделительное покрытие
Диапазон температур нанесения	13 – 41 °С
Особенность	<ul style="list-style-type: none"> • Глянцевая поверхность готового изделия • Легко наносится • Быстрая полимеризация • Многократные снятия деталей • Образует минимальный по толщине слой на поверхности формы

LOCTITE® Frekote WOLO™ - уникальный нелетучий полимерный разделительный состав, который характеризуется быстрой полимеризацией и обеспечивает многократное снятие деталей из любых полиэфирных смол. LOCTITE® Frekote WOLO™ удобен в использовании и нанесении, достаточно просто протереть поверхность тканью, смоченной составом, при этом формируется глянцевая поверхность изделия, не требующая полировки.

Свойства незаполимеризованного продукта

Удельная масса при 25 °С 0,71 – 0,73^{LMS}
Точка вспышки - см. паспорт безопасности материала (MSDS)

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Продукт не рекомендуется применять в среде чистого кислорода, хлора и других сильных окислителей.

Информация по безопасному применению продукта содержится в паспорте безопасности материала (MSDS).

Подготовка формы

Очистка:

Поверхность пресс-формы необходимо тщательно

очистить и высушить, удалить все остатки ранее используемой смазки. Для этого воспользуйтесь очистителем Frekote® PMC либо другим подходящим очистителем. Для тяжелых загрязнений можно использовать очиститель Frekote® 915WB™ либо легкую абразивную обработку.

Герметизация новых / отремонтированных форм:

Полностью отвержденные формы перед началом эксплуатации необходимо покрыть герметизирующим грунтом. Это достигается путем нанесения 4 дополнительных слоев LOCTITE® Frekote WOLO™.

Перед началом серийного производства необходимо обеспечить полную полимеризацию отремонтированных форм, а также новых форм из стекловолокна или эпоксидной смолы в соответствии с инструкциями производителя, как правило не менее 2-3 недель при температуре 22°C.

В некоторых случаях новые или только что отремонтированные формы пускают в эксплуатацию, не дожидаясь полной полимеризации, это приводит к тому, что на поверхности формы образуется избыточное количество свободного стирола.

Такие формы считаются "свежими" в связи с укороченным временем полимеризации, поэтому требуют дополнительной герметизации составом грунта Frekote® Mold Sealer. Необходимо нанести 2-3 слоя грунта Frekote® Mold Sealer на ремонтируемую область(-и).

Перед нанесением LOCTITE® Frekote WOLO™ необходимо убедиться, что герметизирующий герметик Frekote® Mold Sealer полностью заполимеризовался.

Указания по применению:

1. LOCTITE® Frekote WOLO™ наносится на поверхность при помощи чистой безворсовой хлопчатобумажной салфетки. Следует смочить ткань составом LOCTITE® Frekote WOLO™, избегая чрезмерного переувлажнения.
2. Нанесите состав тонким слоем на всю поверхность формы. На формах большого размера рекомендуется нанесение LOCTITE® Frekote WOLO™ отдельными участками от одного края формы к другому. Удерживайте салфетку легким нажатием в течение 10-30 секунд до образования однородной, тонкой влажной пленки, затем дождитесь полного испарения продукта.

3. Перед нанесением следующего слоя необходимо выждать в течение минимум 5 минут. Подобным образом нанесите не менее 4 слоев. При необходимости слегка увлажните салфетку.
4. Последний слой полимеризуется в течение 15 минут при 20°C.
5. **ПРИМЕЧАНИЕ:** Если во время нанесения салфетка высыхает, для следующего слоя используйте свежую чистую салфетку. Это позволит избежать скопления смолы на салфетке. При появлении полос на поверхности замените салфетку на чистую либо убедитесь, что используемая салфетка достаточно увлажнена, но не насквозь мокрая. Избегайте чрезмерного нанесения продукта. Полосы и следы от протирания легко удаляются сухой салфеткой. Продукт чувствителен к влажности, во время хранения держите контейнер плотно закрытым.
6. **ПРИМЕЧАНИЕ:** Для получения максимального количества снятий, нанесите корректирующее покрытие после того, как будут сняты первые 2-3 детали. На сильно изношенной поверхности требуются дополнительные 1-2 слоя LOCTITE® Frekote WOLO™, что позволит улучшить выем из сложных областей формы.

Корректирующее покрытие

Если не поддерживать постоянное наличие разделительной пленки на поверхности, абразивное трение приводит к износу и прикипанию деталей. Рекомендуется наносить корректирующее покрытие при первых признаках ухудшения работы разделительной смазки на поверхности. Нанесите корректирующее покрытие либо на всю поверхность формы, либо точечно на высокоизношенные области, выполняя последовательно пункты 1-3 из раздела "Указания по применению". Достаточно 1 слоя корректирующего покрытия. Полное время отверждения составляет 15 мин.

Спецификация материалов Loctite - Loctite Material Specification^{LMS}

LMS датируется - Январь 24, 2007. Отчеты тестов подтверждают заявленные свойства для всех доступных партий. LMS тесты включают также контроль качества по отдельным параметрам, которые являются определяющими для потребителей. Дополнительно, сплошной контроль применяется для гарантии качества и соответствия. Особые требования потребителей могут быть рассмотрены подразделением Henkel, отвечающим за качество.

Хранение

Продукт относится к категории легковопламеняемых и должен храниться в соответствующих условиях согласно действующим техническим нормам. Не храните продукт рядом с окислителями и горючими веществами. Продукт необходимо хранить в невскрытой упаковке в сухом месте. Информация о хранении может быть указана на этикетке упаковки.

Оптимальные условия хранения при температуре от 8 °C до 21 °C. Хранение при температуре ниже 8 °C или выше 28 °C может отрицательно сказаться на свойствах продукта.

Материал, перелитый из оригинальной упаковки, может быть загрязнен во время использования. Не выливайте его обратно в оригинальную упаковку. Корпорация Henkel не несет ответственности за материалы, которые были загрязнены во время использования, хранение которых не было осуществлено согласно требованиям, обозначенным выше. За дополнительной информацией обращайтесь в региональный отдел по работе с клиентами или службу технической поддержки

Переводные величины

(°C x 1.8) + 32 = °F

kB/мм x 25.4 = В/мил

мм / 25.4 = дюйм

мкм / 25.4 = мил

N x 0.225 = фунт

N/мм x 5.71 = фунт/дюйм

N/мм² x 145 = фунт/дюйм²

MПа x 145 = фунт/дюйм²

N·м x 8.851 = фунт·дюйм

N·м x 0.738 = фунт·фут

N·мм x 0.142 = унция·дюйм

MПа·с = сП

Заявление об отказе от ответственности

Информация, содержащаяся в данном Листе Технической Информации (ТИ), включая рекомендации по использованию и применению продукта, основана на нашем знании и опыте использования продукта на дату составления Листа ТИ. Данный продукт может иметь множество вариантов применения, а также может применяться в различных условиях и при независимых от нас обстоятельствах. В связи с этим Henkel не несет ответственности за пригодность нашей продукции для производственных процессов и условий, в которых Вы используете эту продукцию, а также за предполагаемое применение и результаты применения данной продукции. Мы настоятельно рекомендуем Вам провести предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для Ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным применимым законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в Листе ТИ или в любых иных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается; исключением также являются случаи смерти или причинения вреда здоровью в результате преступной халатности с нашей стороны.

В случае, если продукция поставляется компаниями Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS и Henkel France SA, обратите внимание на следующее: В случае, если, тем не менее, у компании Henkel по каким-либо юридическим основаниям все-таки возникает ответственность, то такая ответственность Henkel ни в коем случае не превышает стоимости соответствующей поставки.

В случае, если продукция поставляется компанией Henkel Colombiana S.A.S., применяется следующее положение об ограничении ответственности: Информация, содержащаяся в данном Листе ТИ, основана на нашем знании и опыте использования продукта на дату составления данного Листа ТИ. Henkel не несет ответственности за пригодность нашей продукции для производственных процессов и условий, в которых Вы используете эту продукцию, а также за предполагаемое применение и результаты применения данной продукции. Мы настоятельно рекомендуем Вам провести предварительные испытания с тем, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для Ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным применимым законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в Листе ТИ или в каких-либо других письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается; исключением также являются случаи смерти или причинения вреда здоровью в результате преступной халатности с нашей стороны.

В случае, если продукция поставляется компаниями Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., или Henkel Canada, Inc., применяется следующее положение об ограничении ответственности: Данные, приводимые в данном Листе ТИ, предоставляются только в целях информирования и считаются достоверными. Мы не можем нести ответственность за результаты, полученные другими лицами, чьи методы работы не зависят от нас. Пользователь обязан определить пригодность данного производственного метода для своих целей и принять такие меры предосторожности, которые могут быть рекомендованы для защиты людей и имущества от опасностей, возникающих при обращении и использовании данной продукции. В связи с этим Henkel Corporation особо отказывается от любых явных и подразумеваемых гарантий, включая гарантии товарного качества или товарной пригодности для конкретных целей, вытекающих из продажи или использования продукции Henkel Corporation. Henkel Corporation особо отказывается от любой ответственности за косвенные или непреднамеренные убытки любого рода, включая упущенную выгоду. Приводимые обсуждения, касающиеся различных процессов или соединений, не должны толковаться как утверждение, что такие процессы или соединения свободны от действия патентов, находящихся в собственности других лиц, или как лицензия, предусмотренная патентами корпорации Henkel, для таких процессов или соединений. Мы рекомендуем каждому пользователю проводить предварительные испытания предлагаемого применения до основного использования продукции, используя эти данные в качестве руководства для своих действий. В отношении данной продукции могут действовать один или несколько патентов или патентных заявок США или иных государств.

Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат Henkel Corporation в США и в других странах. ® означает товарный знак, зарегистрированный в Бюро США по патентам и товарным знакам.

Ссылка 0.1