

# Efix 3450

# Конструкционный клей

#### Описание

Efix 3450 - двухкомпонентный эпоксидный клей низкой вязкости с высокой скоростью полимеризации, широким спектром адгезии и высокой химической стойкостью.

### Область применения

Efix 3450 применяется для ремонта трещин в стальных и чугунных отливках, заполнения дефектов литья, а также как высокопрочный клей для склеивания металлов, пластмасс и композиционных материалов в различных сочетаниях.

После полного отверждения клеевой шов имеет высокую стойкость к воде, бензину, растворителям, различным кислотам и щелочам, а также обладает ударопрочностью, устойчив к воздействию окружающей среды и старению.

# Технические характеристики

- Цвет серый- Запах без запаха- Содержание сухих веществ 100%

- Вязкость 8.000 - 10.000 мПа\*c

- Соотношение пропорций смола/отвердитель: 1:1
- Плотность 1,1 г/см³
- Жизнеспособность 5-6 мин.
- Время ручной прочности 60 мин.
- Время отверждения (100%) 24 часа
- Усилие на сдвиг (ASTM D638, через 7 дней, t=25 °C): 18 H/мм²
- Прочность на сжатие (ASTM D695): 125 H/мм²

- Удлинение при разрыве 6% - Твердость по Шору D (ASTM D 2240) 80

- Диапазон рабочих температур: -50°С... +120°С





#### Нанесение

Субстраты должны быть чистыми, сухими, не замасленными. Очистите поверхности с помощью очистителя Efix 7064 и дайте поверхности высохнуть.

Установите сдвоенный картридж в пистолет ВХ-70, снимите защитный колпачок, повернув его против часовой стрелки. Присоедините насадку-смеситель. Нажимая на рычаг, приведите поршень в движение и нанесите смешанный состав на склеиваемые детали. Детали соедините друг с другом и при необходимости зафиксируйте до момента ручной полимеризации клея (60 минут). После работы снимите насадку и установите защитный колпачок.

#### Очистка

Прилегающие к клеевому шву поверхности перед склейкой необходимо защитить малярной или изоляционной лентой.

Незаполимеризованный клей удалить ацетоном или этилацетатом.

Заполимеризованный клей удалить механически. Выступающий клей зачистить шлифовальной бумагой (зернистость 120) и отшлифовать влажной шлифовальной бумагой (зернистость 600). Остатки шлифовальной пыли удалить сжатым воздухом.

#### **Упаковка**

Картридж 50мл

#### Транспортировка и хранение

Избегать воздействия высоких температур.

Рекомендуемая температура хранения: 15-25°C, влажность 50%.

Срок хранения (при темп. ниже 25 °C) – 24 месяца

## Рекомендации по безопасности

См. паспорт безопасности продукта.

Приведенная здесь информация и рекомендации по использованию и применению наших продуктов основаны на наших знаниях и опыте. При использовании различных материалов, а также в зависимости от условий рабочего процесса, не подпадающих под наш контроль, мы настоятельно рекомендуем проводить достаточное количество испытаний для подтверждения возможности применения наших продуктов для конкретных процессов и областей применения.